R92332 (1)/(4)

- *取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *取扱説明書(GIVI オリジナル)と本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず取扱説明書(GIVI オリジナル)と本書も併せてお渡しください。



適応車種	商品NO.	
PCX125/150 ('14)	92332	

■本書は GIVI オリジナル取扱説明書を補足するものです■

※ この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認ください。本書記載の内容を守らずに取付・取扱したことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる場合でも保証対象外であり、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ <u>商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。</u>ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。

本書では正しい取り付け、取り扱い方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

▲警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



禁止の行為であることを告げるものです。



表記の注意を告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。



その他の警告及び注意を告げるものです。

▲警告

- この商品は車種専用品です。記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接当たる状態での駐停車は厳禁です。 太陽光の収れん現象によって反射光が集光し、車体樹脂部品の変形・溶解、予期せぬ火災発生(何れも 保証対象外)の原因となります。透明度が高いスクリーンの場合は特に注意が必要です。季節や気象状況 を問わず、条件が揃えば数秒〜数分で発生しうる自然現象につき十分留意してください。
- ガソリンやブレーキフルード、アセトン、シンナーなどの化学物質をスクリーン部に付着させないでくだ さい。素材が侵され、ヒビ割れや傷、曇り、変形など(何れも保証対象外)の原因となります。誤って 付着した際は直ちに水で洗浄してください。



- <u>スクリーン部を洗浄・清掃する際は、同じ箇所を何度も強くこすったり、乾拭き、目の粗い布の使用、</u> コンパウンドなど研磨剤入り磨き剤の使用、樹脂素材を侵すような溶剤入りケミカルの使用は絶対に お止めください。ヒビ割れや傷、曇り、変形など(何れも保証対象外)の原因となります。
- 法定速度を必ず遵守することを前提に、いかなる場合でも 100km/h を超える状態での走行使用は行わないでください。 操舵性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害(何れも保証対象外)の原因となります。
- 暴風雨など危険な状況下での走行使用は行わないでください。走行安定性や前方視認性の妨げ、破損、脱落など予期せぬ不具合や事故損害(何れも保証対象外)の原因となります。
- <u>オフロードなど悪路での走行使用は行わないでください。</u>破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害 (何れも保証対象外) の原因となります。

⚠注意

- 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行ってください。 作業が適切に行われないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、予期せぬ不具合が発生する 場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも 当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- <u>この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。</u> 未使用品以外の外観不良は保証対象外につき、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前の この段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。
- エンジンやマフラーなどが十分に冷えている状態で、安定した平らな場所を選んでメインスタンドなどを使用し、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで作業してください。また、作業が終了するまではエンジン始動や走行使用を不用意に行わないでください。
- 作業中取り外した純正部品の破損・紛失には十分留意してください。また、各部ねじが緩みにくい場合は 浸透潤滑油などを適宜使用してください。無理に緩めようとすると部品破損の原因となります。



- <u>商品取り付けねじの規定トルクは M6:10N・m です。</u>ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。純正部品につきましては必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、各部規定トルクで確実に締め付けてください。これら締め付けが不適切だと部品破損・脱落(何れも保証対象外)の原因となります。
- <u>各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組付状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。</u> 素材と製造方法、製品個体差、車両組付個体差により、車両へのフィット感や組付クリアランスはお手元の 商品程度となります。程度の差につきましては予めご了承ください。
- この商品を取り付け走行使用すると、装着前と比べハンドリングやブレーキ性能など走行フィーリングが変化します。慣れるまでは十分慣らし運転を行ってください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検整備し、ボルト類の増し締めを行ってください。 その後は約 500km 毎に定期点検整備を行い、同様にボルト類の増し締めを行ってください。これら作業 を怠ると部品破損など予期せぬ不具合や事故損害(何れも保証対象外)の原因となります。<u>定期的な 点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社</u> および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。



- スクリーンはアクリル製です。可燃素材につき、不用意に熱源に近づけないでください。素材の変形・溶解、予期せぬ火災発生(何れも保証対象外)の原因となります。
- ・ この商品は記載された適応車種のノーマル車体(無事故車)にて取り付け確認を行っております。立ち <u>ゴケや転倒などでダメージを負った車体はもちろん、別途付加された純正アクセサリー類や他社製品、</u> 加工部品などとの組み合わせは未確認(保証対象外)につき、如何なる不具合や事故損害が発生したと しても当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- パッケージ開梱時やその後の商品取り付け・取り扱い時に、パッケージや構成部品(端面や突起部、バリなど)で予期せぬ怪我や事故(保証対象外)が発生する場合があります。事前に十分ご注意ください。
- この商品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用 損耗により素材劣化(サビや変色・変質含む)が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害(何れも 保証対象外)が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備(スクリーン部や雨水がたまりやすい 箇所、金属曲げ部・溶接部周辺などは特に念入りに行い、異常があれば適宜新品交換)を行ってください。 素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。



- 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。溶接や塗装、小傷、 歪みなど、程度の差につきましては予めご了承ください。
- 車体カバーなどを別途使用する際は、スクリーン部の傷付き(保証対象外)に十分注意してください。
- 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証 規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご理解のうえ、説明書・レシート と共に保証書を大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗 記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予め ご了承ください。
- この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品についても同様です。予めご了承ください。

特記注意事項(太陽光の収れん現象について)



スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接当たる 状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象によって反射光が車体に 集光し、車体樹脂部品の変形・溶解、予期せぬ火災発生(何れも保証対象外) の原因となります。太陽光の収れん現象により発生した不具合や事故損害に つきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いま せん。予めご了承ください。

透明度が高いスクリーンを使用している場合や、車体前方を北側に向けて 駐停車する習慣があるお客様などは特に注意が必要です。

季節や気象状況を問わず、条件が揃えば数秒~数分で発生しうる自然現象に つき十分留意してください。

本商品の特徴


- 適応車種専用設計の GIVI スクリーン。アクリル製クリア。
- スクリーンサイズ=高さ 630mm×幅 435mm。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	GIVI スクリーン		1	3	保証書		1
2	取扱補足説明書(本書)		1				

取り付け方法

- ※. 記載の手順は HONDA・PCX125 (*14) をもとに当社で検討した内容につき、純正部品の脱着方法などの 詳細につきましては必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルにてご確認ください。
- ※. エンジンやマフラーなどが十分に冷えている状態で、安定した平らな場所を選んでメインスタンドなどを 使用し、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで作業してください。また、作業が終了する まではエンジン始動や走行使用を不用意に行わないでください。
- ※. 商品取り付けねじの規定トルクは M6:10N・m です。ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。純正部品に つきましては必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、各部規定トルクで確実に締め付けて ください。
- ※. 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組付状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。
- 1. 純正サービスマニュアルを参考に、純正フロントグリルと純正メータバイザを車体から取り外します。
- ※ 純正フロントグリルはスクリュ2本、スナップフィットクリップ2箇所、ツメ4箇所で取り付けされています。
- ※ 純正メータバイザを固定しているワッシャ付き六角ボルト、プラスチックワッシャは①GIVI スクリーンの 取り付けに使用します。



- 2. 純正ワッシャ付き六角ボルト、純正プラスチックワッシャを使用して、純正メータバイザが取り付けされていた位置に①GIVI スクリーンを仮組みします。
- 3. 車体を水平にした状態で、手順2で仮組みした①GIVIスクリーンの組み付け位置を適宜微調整し、問題なければ各部を均等に締め付け、最終的に規定トルク(M6:10N・m)で本締めします。
- ※ ①GIVI スクリーンは 4 箇所均等に本締めしてください。締め付けが均等でなかったり、締め付け過ぎの 箇所があると、①GIVI スクリーンの固定穴周辺を破損(保証対象外)する原因となります。
- 4. 手順1で取り外した純正フロントグリルを逆の手順で組み付け、各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。
- ※ 純正メータバイザから①GIVI スクリーンに変わったことにより、純正フロントグリルと①GIVI スクリーンの組み付けクリアランスが狭くなる箇所があります。純正フロントグリル組み付け時に、①GIVI スクリーンにキズを付けないよう十分ご注意ください。また、①GIVI スクリーン取り付け後は、純正フロントグリルのスナップフィットクリップ固定2箇所の勘合が無くなり、スクリュ2本とツメ4箇所での固定となります。ツメを確実に勘合させ、純正フロントグリルをガタツキなくスクリュで固定してください。

その他

- ※. スクリーン部を洗浄・清掃する際は、水を掛けながら表面の汚れを予め洗い流し、柔らかいスポンジなどに水や中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。同じ箇所を何度も強くこすったり、乾拭き、目の粗い布の使用、コンパウンドなど研磨剤入り磨き剤の使用、樹脂素材を侵すような溶剤入りケミカルの使用は厳禁で、ヒビ割れや傷、曇り、変形など(何れも保証対象外)の原因となります。
- ※. この商品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化(サビや変色・変質含む)が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害(何れも保証対象外)が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備(スクリーン部や雨水がたまりやすい箇所、金属曲げ部・溶接部周辺などは特に念入りに行い、異常があれば適宜新品交換)を行ってください。素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ※. 立ちづケや転倒、飛び石などにより車体や本品にダメージを与えた場合は、安全な場所にて各部の点検整備 (スクリーン部や部品連結箇所、金属溶接部周辺などは特に念入りに行い、異常があれば適宜新品交換) を必ず行ってください。変形やクラックなどの異常に気が付かず継続走行使用すると、脱着作業に不備が 生じたり、部品破損・脱落など予期せぬ不具合や事故損害(何れも保証対象外)が発生する原因となります。 商品自体に瑕疵がなく発生したこれら不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。



〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805